




Lavoro:	Condominio – Via Monte delle Gioie n. 21 – Roma	
Committente:	Condominio Via Monte delle Gioie	
Note: Confronto termico tra Installazione, 1° Verifica e Verifica Finale		
		
T01 del 04-07-2012	FOTO T01 del 04-07-2012	
		
T01-1 del 09-07-2014	FOTO T01-1 del 09-07-2014	
		
T01-2 del 18-05-2022	FOTO T01-2 del 18-05-2022	